

1 1-1 その他（廃校舎）

元湯川小学校	元高根小学校	元杖ヶ藪小学校
元西細川小学校	元相ノ浦小学校	元白藤小学校
元筒香小学校		

1 1-2 その他（公衆トイレ）

一の橋公衆トイレ	金剛峯寺前公衆トイレ	金輪公園公衆トイレ（五の室）
女人堂公衆トイレ	千手院公衆トイレ	谷ヶ峯公衆トイレ
文化通り公衆トイレ	弁天児童公園トイレ	蓮花谷公衆トイレ
矢立公衆トイレ	大門南駐車場公衆トイレ	金剛峯寺前第二駐車場公衆トイレ
東富貴多目的集会所公衆トイレ		

1 1-3 その他（その他）

斎場	総務倉庫（青連協）	備蓄倉庫
----	-----------	------

1 1 - 1 その他（廃校舎）

（１）施設概要

施設名称	元湯川小学校	所属課	総務課
大分類	その他	中分類	廃校舎
所在地	湯川垣内砦 407	総延床面積 (㎡)	306.00

（２）施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
校舎	306.00	木造	昭和 37 年 3 月 31 日	旧

（３）基本的な方針等

管理上の課題	適切な管理ができておらず、施設に崩落の危険性があるため、除却を行う。
基本的な方針	除却等を行う。
基本的な考え方	除却方法について検討を行う。また、施設内部に学校備品等が残っているため、適切な処分等を行う。
計画期間	第 1 マネジメント期間

（４）現地画像

施設全景		校庭柵の崩落	
	施設内部 天井板及び床板 に崩落あり		

(1) 施設概要

施設名称	元高根小学校	所属課	総務課
大分類	その他	中分類	廃校舎
所在地	林 18	総延床面積 (㎡)	295.80

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
校舎	295.80	木造	昭和 28 年 3 月 31 日	旧

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	適切な管理ができておらず、施設に崩落の危険性があるため、除却を行う。
基本的な方針	除却等を行う。
基本的な考え方	除却方法について検討を行う。また、施設内部に学校備品等が残っているため、適切な処分等を行う。
計画期間	第 1 マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		施設外部 基礎部に崩落 (がけ側) あり	
施設内部 廊下		施設内部 学校備品が残っ ている状態	

(1) 施設概要

施設名称	元杖ヶ藪小学校	所属課	総務課
大分類	その他	中分類	廃校舎
所在地	平原 60	総延床面積 (㎡)	486.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
校舎	291.00	木造	昭和 27 年 3 月 31 日	旧
物置	113.00	木造	昭和 28 年 3 月 31 日	旧
職員住宅	39.00	木造	昭和 34 年 9 月 1 日	旧

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	本施設は、現在、特定個人に無料で貸し出している。施設の改修や物品の設置等が無断でされており、本町で管理する施設ではないと思われる。
基本的な方針	譲渡や民間活用等の検討を行う。
基本的な考え方	校舎等については、現在、貸し出しを行っている特定個人への譲渡を検討する。譲渡が成立しない場合は、除却を行う。なお、職員住宅については、早急に除却を行う。
計画期間	第 1 期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		校庭 窯元が設置されている	
			施設 2 階 ギャラリーとして改修されている

(1) 施設概要

施設名称	元西細川小学校	所属課	総務課
大分類	その他	中分類	廃校舎
所在地	細川 198	総延床面積 (㎡)	851.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
校舎	639.00	RC造	昭和 56 年 3 月 31 日	旧
体育館	184.00	RC造	昭和 56 年 3 月 31 日	旧
プール更衣室	28.00	S造	昭和 51 年 7 月 1 日	旧

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	本施設は、現在、特定団体に無料で貸し出している。また、体育館は別棟ではなく、校舎と一体化された構造となっており、避難所の指定を受けている。
基本的な方針	譲渡や民間活用等の検討を行う。
基本的な考え方	校舎については、現在、貸し出しを行っている特定団体への譲渡を検討する。譲渡が成立しない場合は、除却を行う。
計画期間	第 2 期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		体育館（体育室）	
			プール更衣室

(1) 施設概要

施設名称	元相ノ浦小学校	所属課	総務課
大分類	その他	中分類	廃校舎
所在地	相ノ浦 349	総延床面積 (㎡)	319.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
集会室	159.00	木造	昭和 38 年 3 月 31 日	旧
管理棟	113.00	木造	昭和 38 年 3 月 31 日	旧
トイレ・倉庫	47.00	木造	昭和 30 年 3 月 31 日	旧

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	本施設は、現在、集会所施設として利用されている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方を導入し、施設状況を把握の上、適切な維持管理を行う。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		集会室	
トイレ・倉庫		職員住宅 ※除却を行う。	

(1) 施設概要

施設名称	元白藤小学校	所属課	総務課
大分類	その他	中分類	廃校舎
所在地	細川 471	総延床面積 (㎡)	701.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
校舎	379.00	木造	昭和 27 年 3 月 31 日	旧
校舎	54.00	木造	昭和 56 年 3 月 31 日	旧
体育館	268.00	RC造	昭和 59 年 3 月 31 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	本施設の一部は、現在、特定団体に貸し出しを行っている。また、体育館は避難所の指定を受けている。
基本的な方針	譲渡や民間活用等の検討を行う。
基本的な考え方	校舎については、現在、貸し出しを行っている特定団体への譲渡を検討する。
計画期間	第 1 期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設正面玄関		校舎（中庭）	
校舎廊下		体育館内部	

(1) 施設概要

施設名称	元筒香小学校	所属課	総務課
大分類	その他	中分類	廃校舎
所在地	中筒香 235	総延床面積 (㎡)	988.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
校舎	409.00	RC造	昭和 40 年 3 月 31 日	旧
職員室棟	190.00	木造	昭和 34 年 3 月 31 日	旧
へき地集会室	371.00	RC造	昭和 60 年 3 月 31 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	本施設の一部は、現在、加工所として地元へ貸し出している。また、へき地集会室は避難所の指定を受けている。
基本的な方針	譲渡や民間活用等の検討を行う。
基本的な考え方	校舎等については、現在、貸し出しを行っている地元への譲渡を検討する。譲渡が成立しない場合は、除却を行う。
計画期間	第 1 期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		職員室棟内部 加工室	
	校舎屋上 防水材に亀裂あり		

1 1-2 その他（公衆トイレ）

（１）施設概要

施設名称	一の橋公衆トイレ	所属課	産業観光課
大分類	その他	中分類	公衆トイレ
所在地	高野山 555	総延床面積 (㎡)	57.84

（２）施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
一の橋公衆トイレ	57.84	木造	平成 21 年 2 月 20 日	新

（３）基本的な方針等

管理上の課題	清掃等については、専門業者等に業務委託を行っている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	木造施設であるため、本町の気象条件下において本施設を長期間利用するためには、予防保全の考え方のもと、定期的な点検が必要不可欠である。
計画期間	—

（４）現地画像

施設全景		手洗い場	
			天井

(1) 施設概要

施設名称	金剛峯寺前公衆トイレ	所属課	産業観光課
大分類	その他	中分類	公衆トイレ
所在地	高野山中院谷 133-1	総延床面積 (㎡)	41.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
金剛峯寺前公衆トイレ	41.00	木造	平成 18 年 8 月 7 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	清掃等については、専門業者等に業務委託を行っている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	木造施設であるため、本町の気象条件下において本施設を長期間利用するためには、予防保全の考え方のもと、定期的な点検が必要不可欠である。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		多目的トイレ	
施設内部		天井	

(1) 施設概要

施設名称	金輪公園公衆トイレ	所属課	産業観光課
大分類	その他	中分類	公衆トイレ
所在地	高野山 690	総延床面積 (㎡)	8.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
金輪公園公衆トイレ	8.00	木造	平成2年3月10日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	清掃等については、専門業者等に業務委託を行っている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	木造施設であるため、本町の気象条件下において本施設を長期間利用するためには、予防保全の考え方のもと、定期的な点検が必要不可欠である。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		手洗い場	
施設内部		雨樋に詰まりあり	

(1) 施設概要

施設名称	女人堂公衆トイレ	所属課	産業観光課
大分類	その他	中分類	公衆トイレ
所在地	高野山字十五ノ尾 207 林班い 小班	総延床面積 (㎡)	32.37

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
女人堂公衆トイレ	32.37	木造	平成 22 年 3 月 18 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	清掃等については、専門業者等に業務委託を行っている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	木造施設であるため、本町の気象条件下において本施設を長期間利用するためには、予防保全の考え方のもと、定期的な点検が必要不可欠である。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		多目的トイレ	
施設内部		雨樋に詰まりあり	

(1) 施設概要

施設名称	千手院公衆トイレ	所属課	産業観光課
大分類	その他	中分類	公衆トイレ
所在地	高野山 600	総延床面積 (㎡)	22.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
千手院公衆トイレ	22.00	S造	昭和 55 年 9 月 20 日	旧

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	清掃等については、専門業者等に業務委託を行っている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	本町の気象条件下において本施設を長期間利用するためには、予防保全の考え方のもと、定期的な点検が必要不可欠である。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		手洗い場	
施設内部		本施設は消防本部の隣に位置している	

(1) 施設概要

施設名称	谷ヶ峯公衆トイレ	所属課	産業観光課
大分類	その他	中分類	公衆トイレ
所在地	高野山 151	総延床面積 (㎡)	41.79

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
谷ヶ峯公衆トイレ	41.79	木造	平成 17 年 3 月 31 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	清掃等については、専門業者等に業務委託を行っている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	木造施設であるため、本町の気象条件下において本施設を長期間利用するためには、予防保全の考え方のもと、定期的な点検が必要不可欠である。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		多目的トイレ	
施設内部		屋根	

(1) 施設概要

施設名称	文化通り公衆トイレ	所属課	産業観光課
大分類	その他	中分類	公衆トイレ
所在地	高野山南谷 300	総延床面積 (㎡)	32.24

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
文化通り公衆トイレ	32.24	木造	平成 18 年 4 月 1 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	清掃等については、専門業者等に業務委託を行っている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	木造施設であるため、本町の気象条件下において本施設を長期間利用するためには、予防保全の考え方のもと、定期的な点検が必要不可欠である。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		多目的トイレ	
施設内部		天井	

(1) 施設概要

施設名称	弁天児童公園トイレ	所属課	産業観光課
大分類	その他	中分類	公衆トイレ
所在地	高野山 233-1	総延床面積 (㎡)	8.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
弁天児童公園トイレ	8.00	木造	平成 18 年 4 月 1 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	清掃等については、専門業者等に業務委託を行っている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	木造施設であるため、本町の気象条件下において本施設を長期間利用するためには、予防保全の考え方のもと、定期的な点検が必要不可欠である。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		手洗い場	
施設内部		施設敷地 ※弁天児童公園	

(1) 施設概要

施設名称	蓮花谷公衆トイレ	所属課	産業観光課
大分類	その他	中分類	公衆トイレ
所在地	高野山 478-1	総延床面積 (㎡)	63.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
蓮花谷公衆トイレ	63.00	木造	平成 16 年 3 月 31 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	清掃等については、専門業者等に業務委託を行っている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	木造施設であるため、本町の気象条件下において本施設を長期間利用するためには、予防保全の考え方のもと、定期的な点検が必要不可欠である。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		施設外部	
多目的トイレ		手洗い場	

(1) 施設概要

施設名称	矢立公衆トイレ	所属課	産業観光課
大分類	その他	中分類	公衆トイレ
所在地	花坂	総延床面積 (㎡)	不明

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
矢立公衆トイレ	不明	不明	不明	不明

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	清掃等については、専門業者等に業務委託を行っている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	木造施設であるため、本町の気象条件下において本施設を長期間利用するためには、予防保全の考え方のもと、定期的な点検が必要不可欠である。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		手洗い場	
多目的トイレ		施設内部	

(1) 施設概要

施設名称	大門南駐車場公衆トイレ	所属課	産業観光課
大分類	その他	中分類	公衆トイレ
所在地	高野山字内子谷川 13-9	総延床面積 (㎡)	44.50

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
大門南駐車場公衆トイレ	44.50	木造	平成 28 年 3 月 31 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	清掃等については、専門業者等に業務委託を行っている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	木造施設であるため、本町の気象条件下において本施設を長期間利用するためには、予防保全の考え方のもと、定期的な点検が必要不可欠である。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		手洗い場	
多目的トイレ		施設内部	

(1) 施設概要

施設名称	金剛峯寺前第二駐車場公衆トイレ	所属課	産業観光課
大分類	その他	中分類	公衆トイレ
所在地	高野山南谷 357	総延床面積 (m ²)	9.96

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (m ²)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
観光協会多目的公衆トイレ	9.96	RC造	平成 29 年 3 月 31 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	清掃等については、専門業者等に業務委託を行っている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	本町の気象条件下において本施設を長期間利用するためには、予防保全の考え方のもと、定期的な点検が必要不可欠である。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		施設外部 腰掛け	
手洗い場		多目的トイレ	

(1) 施設概要

施設名称	東富貴多目的集会所公衆トイレ	所属課	産業観光課
大分類	その他	中分類	公衆トイレ
所在地	東富貴 442-1	総延床面積 (㎡)	4.50

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
東富貴多目的集会所公衆便所	4.50	木造	平成 15 年 12 月 25 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	清掃等については、専門業者等に業務委託を行っている。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	木造施設であるため、本町の気象条件下において本施設を長期間利用するためには、予防保全の考え方のもと、定期的な点検が必要不可欠である。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	

1 1-3 その他（その他）

（１）施設概要

施設名称	斎場	所属課	総務課
大分類	その他	中分類	その他
所在地	高野山千本榎 19-4	総延床面積 (㎡)	527.32

（２）施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
斎場	498.21	S造	平成6年3月31日	新
車庫	29.11	S造	平成6年3月31日	新

（３）基本的な方針等

管理上の課題	施設躯体だけでなく、炉をはじめとする内部設備に今後多額の更新費用等が必要になってくる。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方のもと、内部設備を含めた計画的な維持管理を行う。
計画期間	—

（４）現地画像

施設全景		川側に沈下あり	
	施設内部 トイレ床にひび 割れあり		

(1) 施設概要

施設名称	総務倉庫（青連協）	所属課	総務課
大分類	その他	中分類	その他
所在地	高野山 44-8	総延床面積 (㎡)	161.47

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
総務倉庫（青連協）	161.47	S造	平成4年2月25日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	本施設は、現在、青年連絡協議会の催事等に用いる資機材置き場として利用されている。
基本的な方針	利活用等の検討を行う。
基本的な考え方	今後、協議会の資機材を青年多目的センターに移動させ、空きスペースとなる本施設の用途変更等も含めた有効活用策を検討する。
計画期間	第1期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		施設1階	
施設1階		施設2階	

(1) 施設概要

施設名称	備蓄倉庫	所属課	富貴支所
大分類	その他	中分類	その他
所在地	東富貴 200	総延床面積 (㎡)	54.50

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
備蓄倉庫	54.50	木造	昭和 45 年 3 月 31 日	旧

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	老朽化が著しく、利用されていない。
基本的な方針	除却等を行う。
基本的な考え方	除却を行う。
計画期間	第 1 期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		施設入口	
屋根 屋根材に劣化あり		施設裏側 外壁に破損あり	