

7 スポーツ・レクリエーション系施設

| | | |
|----------------------|-------|----------|
| 高野山森林公園 屋内ゲートボール場 | 町民体育館 | 総合レクセンター |
| 富貴トレーニングセンター | | |

7 スポーツ・レクリエーション系施設

(1) 施設概要

| | | | |
|------|-------------------|-----------|------------------|
| 施設名称 | 高野山森林公園 屋内ゲートボール場 | 所属課 | 福祉保健課 |
| 大分類 | スポーツ・レクリエーション系施設 | 中分類 | スポーツ・レクリエーション系施設 |
| 所在地 | 高野山 44-24 | 総延床面積 (㎡) | 1,283.16 |

(2) 施設を構成する主な建物

| 建物名称 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 建築年度 | 新・旧耐震基準 耐震化等工事 |
|-----------|----------|----|-----------|-------------------|
| 屋内ゲートボール場 | 1,283.16 | S造 | 平成5年3月20日 | 新 |
| | | | | |
| | | | | |

(3) 基本的な方針等

| | |
|---------|--|
| 管理上の課題 | 施設のメイン出入口の施錠が簡易的なものであり、改善が必要である。また、道路側の窓枠の一部に歪みがある。 |
| 基本的な方針 | 計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。 |
| 基本的な考え方 | 施設を長期間使用するため、予防保全の考え方を導入し、日常点検を行い、定期的な点検結果の報告を行う。また、利用状況の把握に努める。 |
| 計画期間 | — |

(4) 現地画像

| | | | |
|---------|---|--------|---|
| 施設全景 |  | 簡易的な施錠 |  |
| |  | | 施設内部 |
| 窓枠に歪みあり | | | |

(1) 施設概要

| | | | |
|------|------------------|--------------|------------------|
| 施設名称 | 町民体育館 | 所属課 | 教育委員会 |
| 大分類 | スポーツ・レクリエーション系施設 | 中分類 | スポーツ・レクリエーション系施設 |
| 所在地 | 高野山 486 | 総延床面積 (㎡) | 819.70 |

(2) 施設を構成する主な建物

| 建物名称 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 建築年度 | 新・旧耐震基準 耐震化等工事 |
|-------|-------------|-----|------------------|-------------------|
| 町民体育館 | 819.70 | RC造 | 昭和 57 年 3 月 31 日 | 新 |
| | | | | |
| | | | | |

(3) 基本的な方針等

| | |
|---------|--|
| 管理上の課題 | 本施設は、避難所指定を受けているが、施設の裏手には山が迫っており、また、施設へのアクセス道路も非常に狭隘な坂道である。さらに、施設 1 階部は駐車場となっており、体育館は施設 2 階となっている。 |
| 基本的な方針 | 計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。 |
| 基本的な考え方 | 施設を長期間使用するため、予防保全の考え方を導入し、日常点検を行い、定期的な点検結果の報告を行う。また、利用状況の把握に努める。 |
| 計画期間 | — |

(4) 現地画像

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---|
| 施設全景 |  | 施設 1 階 プロティ式駐車場 |  |
| |  | | 施設内部 |
| 施設内部 階段 壁に塗膜の剥離 あり | | | |

(1) 施設概要

| | | | |
|------|------------------|--------------|------------------|
| 施設名称 | 総合レクセンター | 所属課 | 教育委員会 |
| 大分類 | スポーツ・レクリエーション系施設 | 中分類 | スポーツ・レクリエーション系施設 |
| 所在地 | 高野山 26-2 | 総延床面積 (㎡) | 793.35 |

(2) 施設を構成する主な建物

| 建物名称 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 建築年度 | 新・旧耐震基準 耐震化等工事 |
|---------------|-------------|----|------------------|-------------------|
| スケートリンク | 714.00 | S造 | 昭和 54 年 1 月 31 日 | 改修工事済み |
| スケートリンク (休憩室) | 60.00 | S造 | 平成 2 年 8 月 30 日 | 新 |
| トイレ | 19.35 | 木造 | 平成 5 年 11 月 30 日 | 新 |

(3) 基本的な方針等

| | |
|---------|---|
| 管理上の課題 | 本施設のうちスケートリンクは、現在、利用されていない。テニスコートや野球場に併設されているトイレのみ利用されている状況である。 |
| 基本的な方針 | 除却等を行う。 |
| 基本的な考え方 | 町役場をはじめとした複合施設の建設候補地であり、除却を行う。 |
| 計画期間 | 第 1 期マネジメント期間 |

(4) 現地画像

| | | | |
|------------------|---|--------------------|---|
| スケートリンク |  | スケートリンク 屋根に発錆あり |  |
| スケートリンク (休憩室) |  | テニスコート |  |

(1) 施設概要

| | | | |
|------|------------------|--------------|------------------|
| 施設名称 | 富貴トレーニングセンター | 所属課 | 富貴支所 |
| 大分類 | スポーツ・レクリエーション系施設 | 中分類 | スポーツ・レクリエーション系施設 |
| 所在地 | 西富貴 416-1 | 総延床面積 (㎡) | 778.08 |

(2) 施設を構成する主な建物

| 建物名称 | 延床面積 (㎡) | 構造 | 建築年度 | 新・旧耐震基準 耐震化等工事 |
|---------------|-------------|----|-------------------|-------------------|
| 富貴トレーニングセンター | 754.48 | S造 | 昭和 59 年 6 月 20 日 | 新 |
| 倉庫(増築部分) | 9.00 | 木造 | 平成 7 年 8 月 31 日 | 新 |
| 便所倉庫(富貴山村広場内) | 11.60 | S造 | 昭和 60 年 11 月 19 日 | 新 |

(3) 基本的な方針等

| | |
|---------|---|
| 管理上の課題 | 本施設は、トレーニング室のほか、教養娯楽室や調理室、老人談話室、老人健康相談室等を備えており、スポーツ・レクリエーション以外への利活用を積極的に検討する。 |
| 基本的な方針 | 利活用等の検討を行う。 |
| 基本的な考え方 | スポーツ・レクリエーション以外の利活用も検討するにあたり、施設を長期間使用するため、予防保全の考え方を導入し、日常点検を行い、定期的な点検結果の報告を行う。また、利用状況の把握に努める。 |
| 計画期間 | 第 2 期マネジメント期間 |

(4) 現地画像

| | | | |
|------|---|-------------------|---|
| 施設全景 |  | 施設 1 階 トレーニング室 |  |
| |  | | 施設 2 階 調理室 |