

### 2 町民文化系施設

花坂憩いの家	明遍集会所	学校通り集会所
愛宕谷集会所	五の室集会所	神谷集会所
西郷集会所	西細川多目的集会所	東細川集会所
花坂へき地保育所	東富貴多目的集会所	東富貴へき地集会所
上筒香へき地集会所	筒香多目的集会所	下筒香集会所
鶯谷集会所	湯川集会所	高根集会所
高野山多目的集会所	中央公民館	高野山会館
花坂多目的集会所	大滝集会所（おおたき山の学校）	富貴児童館
高野町まちかどサロン		

## 2 町民文化系施設

### (1) 施設概要

施設名称	花坂憩いの家	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	花坂スワ原 507	総延床面積 (㎡)	44.00

### (2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
花坂憩いの家	44.00	木造	平成9年3月31日	新

### (3) 基本的な方針等

管理上の課題	本施設は、比較的新しい施設であるが、利用頻度は低い状況である。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	本施設は、本町の移住定住施策の一環で、お試し住宅として利用されているため、今後も適切な維持管理を行う。
計画期間	—

### (4) 現地画像

施設全景		施設内部	
台所		浴室	

(1) 施設概要

施設名称	明遍集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	高野山 55	総延床面積 (㎡)	109.35

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
明遍集会所	109.35	S造	昭和 59 年 3 月 24 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状態を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方を導入し、施設状況を把握の上、適切な維持管理を行う。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	
施設内部		厨房	

(1) 施設概要

施設名称	学校通り集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	高野山 73-21	総延床面積 (㎡)	32.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
学校通り集会所	32.00	木造	昭和 45 年 3 月 31 日	旧

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。さらに本施設は、急峻な道路沿いに設置されており、利用上不便であり、災害時等においては、適切な対応がとりづらい立地となっている。
基本的な方針	除却等を行う。
基本的な考え方	管理上の課題があるため、近隣の公共施設に集会所機能を持たせるなど、機能集約後、本施設は除却を行う。
計画期間	第 2 期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		施設外部 急峻な道路沿いに設置されており、道路法面に亀裂あり	
			台所 

(1) 施設概要

施設名称	愛宕谷集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	高野山 83-2	総延床面積 (㎡)	135.51

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
愛宕谷集会所	135.51	S造	昭和 56 年 12 月 1 日	旧

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状態を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方を導入し、施設状況を把握の上、適切な維持管理を行う。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		和室	
調理室		広間	

(1) 施設概要

施設名称	五の室集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	高野山 678-2	総延床面積 (㎡)	56.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
五の室集会所	56.00	木造	昭和 45 年 3 月 31 日	旧

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	本施設は、老朽化が著しく、また、利用頻度も低い状況である。
基本的な方針	除却等を行う。
基本的な考え方	管理上の課題があるため、近隣の公共施設に集会所機能を持たせるなど、機能集約後、本施設は除却を行う。
計画期間	第 1 期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	
施設内部 壁に亀裂あり		台所	

(1) 施設概要

施設名称	神谷集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	細川 457	総延床面積 (㎡)	66.54

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
神谷集会所	66.54	木造	平成 6 年 3 月 31 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状態を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方を導入し、施設状況を把握の上、適切な維持管理を行う。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	
施設内部		台所	

(1) 施設概要

施設名称	西郷集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	西郷 208	総延床面積 (㎡)	36.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
西郷集会所	36.00	S造	平成 15 年 10 月 10 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状況を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方を導入し、施設状況を把握の上、適切な維持管理を行う。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	
施設内部		台所	



(1) 施設概要

施設名称	西細川多目的集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	細川 852	総延床面積 (㎡)	200.46

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
西細川多目的集会所	200.46	S造	平成8年2月9日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状態を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方を導入し、施設状況を把握の上、適切な維持管理を行う。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	
施設内部		台所	

(1) 施設概要

施設名称	東細川集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	細川 518	総延床面積 (㎡)	108.30

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
東細川集会所	108.30	木造	平成 11 年 11 月 26 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状況を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方を導入し、施設状況を把握の上、適切な維持管理を行う。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	
施設内部		台所	

(1) 施設概要

施設名称	花坂へき地保育所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	花坂 651	総延床面積 (㎡)	212.80

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
花坂へき地保育所	212.80	木造	平成3年1月18日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	本施設は、保育所としての役目を終えた後、地元へ貸し出しを行っている。現在、加工所として利用されている。
基本的な方針	譲渡や民間活用等の検討を行う。
基本的な考え方	地元への譲渡を行う。
計画期間	第1期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	
施設内部		施設内部	

(1) 施設概要

施設名称	東富貴多目的集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	東富貴下中谷 442-1	総延床面積 (㎡)	415.68

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
東富貴多目的集会所	415.68	木造	平成7年2月8日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	本施設は、富貴地区において比較的規模の大きい施設であるが、利用実態を把握できておらず、有効活用ができていない施設である。
基本的な方針	施設の建て替え・複合化・集約化等の検討を行う。
基本的な考え方	今後、本施設の支所機能を維持する場合は、改修・更新を実施するが、富貴地区の公共施設のあり方検討の結果次第では、統廃合も検討する。なお、富貴地区のあり方検討は、第1期マネジメント期に実施する。
計画期間	第1期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	
			
施設内部		台所	

(1) 施設概要

施設名称	東富貴へき地集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	東富貴 406	総延床面積 (㎡)	200.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
東富貴へき地集会所	200.00	RC造	昭和 52 年 9 月 1 日	旧

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	本施設は、一部を地元が倉庫として利用しているが、集会施設を含め利用頻度は低い状況である。
基本的な方針	譲渡や民間活用等の検討を行う。
基本的な考え方	地元への譲渡を行う。
計画期間	第 1 期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		施設外部	
倉庫内部		倉庫内部	

(1) 施設概要

施設名称	上筒香八き地集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	上筒香 262	総延床面積 (㎡)	56.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
上筒香八き地集会所	56.00	木造	昭和 45 年 3 月 31 日	旧

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状況を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方を導入し、施設状況を把握の上、適切な維持管理を行う。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		施設外部	
施設外部		施設内部	

(1) 施設概要

施設名称	筒香多目的集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	上筒香ババ46	総延床面積 (㎡)	345.33

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
筒香多目的集会所	345.33	S造	平成9年1月14日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状態を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	利活用等の検討を行う。
基本的な考え方	今後、コミュニティバスの待機所として本施設の駐車場を利用する方向のため、バス運転手の休憩所としても利用する。
計画期間	第1期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	
			台所

(1) 施設概要

施設名称	下筒香集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	下筒香中尾 298・299	総延床面積 (㎡)	121.34

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
下筒香集会所	121.34	木造	平成8年3月31日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状況を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方を導入し、施設状況を把握の上、適切な維持管理を行う。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	
施設内部		台所	



(1) 施設概要

施設名称	鶯谷集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	高野山 26-3	総延床面積 (㎡)	333.75

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
鶯谷集会所 (既設)	308.50	S造	昭和 55 年 12 月 25 日	旧
鶯谷集会所 (増設)	25.25	S造	昭和 63 年 3 月 31 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状態を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方を導入し、施設状況を把握の上、適切な維持管理を行う。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		施設外部	
施設上階 鶯谷会館		施設下階 鶯谷児童館	

(1) 施設概要

施設名称	湯川集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	湯川 406	総延床面積 (㎡)	77.52

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
湯川集会所	77.52	木造	平成 10 年 10 月 30 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状況を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方を導入し、施設状況を把握の上、適切な維持管理を行う。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		施設外部 スロープ	
施設内部		台所	

(1) 施設概要

施設名称	高根集会所	所属課	総務課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	林 18	総延床面積 (㎡)	112.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
高根集会所	112.00	木造	大正 12 年 3 月 1 日	旧

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状態を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方を導入し、施設状況を把握の上、適切な維持管理を行う。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景 高根小学校教員 住宅（手前） 高根集会所 （奥）		施設内部	
台所		玄関 床材に亀裂あり	

(1) 施設概要

施設名称	高野山多目的集会所	所属課	福祉保健課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	高野山 233	総延床面積 (㎡)	353.45

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
高野山多目的集会所	353.45	S造	平成元年 12月 11日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状況を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	利活用等の検討を行う。
基本的な考え方	本施設の2階は、屋内運動場のような造りとなっており、卓球等のスポーツを実施することが可能である。今後、集会所としての利用だけでなく、スポーツ振興や各種イベント等の開催場として、利活用を検討する。
計画期間	第1期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		施設 1 階	
			施設 2 階
台所			

(1) 施設概要

施設名称	中央公民館	所属課	教育委員会
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	高野山 486	総延床面積 (㎡)	787.40

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年度	新・旧耐震基準 耐震化等工事
中央公民館	787.40	RC造	昭和 46 年 3 月 31 日	旧

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	本施設は、施設 1 階には教育委員会や図書室等があり、2 階には会議室が設置されている。老朽化が進んでおり、特に 2 階天井から漏水が発生している。
基本的な方針	施設の建て替え・複合化・集約化等の検討を行う。
基本的な考え方	第 1 期マネジメント期に、小中一貫校やこども園、公民館等との複合施設の建設を予定している。
計画期間	第 1 期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設玄関		屋根 屋根材に発錆あり	
			施設 2 階

(1) 施設概要

施設名称	高野山会館	所属課	教育委員会
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	高野山 486	総延床面積 (㎡)	2,878.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	新・旧耐震基準 耐震化等工事
高野山会館	2,878.00	RC造	昭和 59 年 3 月 31 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	およそ 1,000 人規模を収容する大ホールの天井から、天井板の落下があり、その他の場所においても、老朽化による剥落や漏水が発生している。現在、大ホールは使用停止中であり、舞台のみ地元の太鼓の練習場として貸し出している。また、施設内の会議室等は、英語教室や陶芸教室に貸し出している。
基本的な方針	除却等を行う。
基本的な考え方	老朽化が進んでおり、建て直しよりも除却を行い、本施設にて行われている現在の事業を、その他の施設に機能集約や利活用を行う。
計画期間	第 1 期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		屋根・外壁	
			
施設内部ロビー 天井に漏水の痕跡あり、外装材の剥離あり		施設内部 ホール 天井から外装材の剥落あり	

(1) 施設概要

施設名称	花坂多目的集会所	所属課	産業観光課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	花坂 615	総延床面積 (㎡)	290.98

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	新・旧耐震基準 耐震化等工事
花坂多目的集会所	290.98	木造	昭和 61 年 12 月 15 日	新

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状態を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	利活用等の検討を行う。
基本的な考え方	集会所機能を維持しながら、その他への有効活用を実施する。
計画期間	第 1 期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		施設 1 階	
施設 1 階 台所		施設 2 階	

(1) 施設概要

施設名称	大滝集会所（おおたき山の学校）	所属課	産業観光課
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	大滝 27	総延床面積 (㎡)	136.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	新・旧耐震基準 耐震化等工事
大滝集会所（おおたき山の学校）	136.00	木造	昭和 61 年 12 月 15 日	改修済み

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	施設の老朽化が進んでおり、また、利用実態の把握もできていない。今後、施設の状況を把握し、適切な維持管理を行う必要がある。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方を導入し、施設状況を把握の上、適切な維持管理を行う。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	
台所		浴室	



(1) 施設概要

施設名称	富貴児童館	所属課	富貴支所
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	西富貴 45	総延床面積 (㎡)	198.00

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	新・旧耐震基準 耐震化等工事
富貴児童館	198.00	S造	昭和 46 年 12 月 1 日	旧

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	本施設は、耐震化工事を実施しておらず、また、老朽化が著しい。
基本的な方針	施設の建て替え・複合化・集約化等の検討を行う。
基本的な考え方	今後、本施設の支所機能を維持する場合は、改修・更新を実施するが、富貴地区の公共施設のあり方検討の結果次第では、統廃合も検討する。なお、富貴地区のあり方検討は、第 1 期マネジメント期に実施する。
計画期間	第 1 期マネジメント期間

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	
施設内部		台所	

(1) 施設概要

施設名称	高野町まちかどサロン	所属課	教育委員会
大分類	町民文化系施設	中分類	集会施設
所在地	高野山 388-6	総延床面積 (㎡)	290.50

(2) 施設を構成する主な建物

建物名称	延床面積 (㎡)	構造	建築年月日	新・旧耐震基準 耐震化等工事
まちかどサロン	290.50	木造	不明	不明

(3) 基本的な方針等

管理上の課題	現在、本施設には駐車場がなく、利用しづらい状況である。今後、住民や観光客等の施設の利用促進につなげる施策の実施が必要である。
基本的な方針	計画的かつ適切な方法により維持管理を行う。
基本的な考え方	予防保全の考え方を導入し、施設状況を把握の上、適切な維持管理を行う。
計画期間	—

(4) 現地画像

施設全景		施設内部	
施設内部		多目的トイレ	